




BILAN DU SUIVI DES FABRICATIONS CERTIFIEES

RAPPORT ANNUEL 2012

	Usines françaises	Usines étrangères	TOTAL
- Nombre d'usines citées dans les certificats	64	63	127
- Nombre d'audits pour l'année 2012 (y compris les audits supplémentaires et d'admission effectués en 2012)	144	144	288
- Nombre de sanctions prononcées			
• avertissement avec mise en demeure	7	3	10
• avertissement avec visite supplémentaire	4	5	9
• suspension de certificats	1	0	1
• annulation de certificat	1	1	2




1. Nombre de certificats par famille


		2011	2012
Famille MW	Feutres, matelas et panneaux de laine minérale	269	240
	Laine minérale en vrac	8	8
Famille EPS	Plaques de polystyrène expansé moulé en blocs, en continu ou en plaque	127	145
Famille PUR/PIR	Plaques de mousse de polyuréthane ou de polyisocyanurate	62	67
Famille PF	Plaques de mousse phénolique	13	13
Famille EPB	Plaques à base de perlite expansée	3	3
Famille XPS	Plaques de mousse de polystyrène extrudé	57	59
Famille CG	Verre cellulaire	4	4
Famille ICB	Liège expansé pur	2	2
Famille WF	Panneaux à base de fibres de bois	22	25
Famille WW	Panneaux à base de laine de bois	18	19
Famille PMR	Produits minces réfléchissants	1	1
	Produits à base de matériaux d'origine animale ou végétale	3	3
	Ouate de cellulose en vrac	/	7
	Produit à base de laine minérale, projection humide	/	3
	Nombre total de produits certifiés	589	599

Evolution de la répartition du nombre de certificats


Répartition 2012



Répartition 2006




Répartition 2011




2. Nombre total d'usines auditées (*) : 127 usines

	Usines françaises	Usines étrangères
Famille MW	7	18
Famille MW vrac	2	4
Famille EPS	36	8
Famille PUR	3	10
Famille PF	0	1
Famille EPB	1	0
Famille XPS	3	13
Famille CG	0	1
Famille ICB	0	1
Famille WF	1	5
Famille WW	1	0
Famille PMR	1	0
Famille produits naturels	2	0
Ouate de cellulose	4	2
Laines de laitier	3	0
Total	64	63

Usines étrangères



Usines françaises



3. Nombre total d'audits effectués (*) : 288 audits

	Usines françaises		Usines étrangères	
	Audit de suivi et d'admission	Audit supplémentaire	Audit de suivi et d'admission	Audit supplémentaire
Famille MW	16		46	3
Famille MW vrac	5		12	1
Famille EPS	80	2	15	
Famille PUR	6		19	1
Famille PF	0		2	
Famille EPB	2		0	
Famille XPS	6	1	25	
Famille CG	0		2	
Famille ICB	0		2	
Famille WF	2		10	
Famille WW	2		0	
Famille PMR	2		0	
Produits naturels	4	1	0	
Quate de cellulose	10		6	
Laines de laitier	5		0	
Total	140	4	139	5

4. Nombre total d'audits n'ayant donné lieu à aucune remarque (*) : 115 audits

	Usines françaises	Usines étrangères
Famille MW	2	24
Famille MW vrac	4	4
Famille EPS	28	2
Famille PUR	4	6
Famille PF	0	0
Famille EPB	1	0
Famille XPS	2	14
Famille CG	0	1
Famille ICB	0	1
Famille WF	0	6
Famille WW	2	0
Famille PMR	1	0
Produits naturels	4	0
Quate de cellulose	3	0
Laines de laitier	6	0
Total	57	58

5. Sanctions prises(*) : 20 sanctions

	Usines françaises			Usines étrangères		
	Avertissement avec mise en demeure	Avertissement avec visite supplémentaire	Suspension de Certificat	Avertissement avec mise en demeure	Avertissement avec visite supplémentaire	Suspension de Certificat
Famille MW	1				3	
Famille MW vrac					1	
Famille EPS	4	2	1	2		
Famille PUR				1	1	
Famille PF						
Famille XPS	1	1				
Famille CG						
Famille ICB						
Famille WF	1					
Famille WW						
Produits naturels		1				
Ouate de cellulose						
Laines de laitier						
Total	7	4	1	3	5	

(*) En précisant la famille de produit concernée, suivant découpage proposé au §1.